医院名称	广西自治区人民医院星湖门诊	DR50X槽钢架设



走廊

增加两根固定槽钢，C面朝上，焊接机架槽钢，以防止变形

槽钢示意图



槽钢安装注意事项：

①槽钢由医院准备并于设备开始安装前安装到位；

②槽钢安装前预先如图所示尺寸和距离打孔（6xØ12MM，孔中心纵向间隔550MM；孔中心距离误差小于1CM；第一个孔在离槽钢边缘1200mm开始

③槽钢上沿离地面不低于2900MM,槽钢下表面应不高于吊顶下表面，槽钢应安装于基建横梁之下；

④地面与槽钢表面均需保持水平（可用四向水平仪测）；

⑤由于槽钢长度较长，需要添加两根固定槽钢，焊接到机架槽钢防止时间过长导致变形；固定槽钢C口向上，固定槽钢每根长4900

⑥槽钢两端穿墙，进入墙体部分≥20CM（购买槽钢长度≥7270）；